



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

*Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Firenze*

Firenze, 17 agosto 2013

COMUNICATO STAMPA

Lunedì iniziano gli interventi per riparare le cadute d'intonaco nel Corridoio Vasariano

In data 16 agosto, nella porzione di Corridoio Vasariano in prossimità della chiesa di Santa Felicità e all'interno di corti private dei fabbricati su via Guicciardini, si sono verificate due cadute di intonaco (di pochi centimetri) dalla volta a botte in stuoia di canniccio, all'interno del Corridoio medesimo.

In seguito all'immediato sopralluogo si è potuto constatare il cedimento di un correntino di legno (particolare della struttura secondaria di un tetto, in questo caso non direttamente ispezionabile) e la conseguente caduta di qualche tegola sulla stuoia sottostante che ha ben resistito. Solo per prudenza è stata rimossa una decina di autoritratti nel segmento di parete sopra cui si erano riscontrate le due piccole cadute d'intonaco.

Le visite al Corridoio potranno proseguire regolarmente fino alla già programmata interruzione (dal 2 settembre, subito dopo la chiesa di Santa Felicità) per l'allestimento museografico dell'ultimo tratto del Corridoio, destinato all'esposizione di autoritratti del '900 e contemporanei, la cui inaugurazione è prevista per la fine di settembre.

In seguito all'accaduto, sono state attivate le procedure di intervento e da lunedì 19 agosto inizieranno i lavori di riparazione.

D'intesa con il Soprintendente
dr. **Marco Ferri**
Ufficio Comunicazione
Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group
tel. 055-2388721; cel. 335-7259518
@mail: marcoferri.press@gmail.com
Skype: marcoferri58